平1-85852

母 公開実用新案公報(U)

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月7日

G 03 G 15/09

115

Z-7635-2H 8807-2H

審査請求 未請求 (全3頁)

図考案の名称 現像装置

②実 顋 昭62-182818

❷出 顧 昭62(1987)11月30日

⑫考 案 者 出 口 裕 行 大阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社

⑫考 案 者 石 井 喜 文 大阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社 内

②考案者 北 英樹 大阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社

の考 家 者 甲 斐 正 三 大阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社

内

⑩考 案 者 古 旗 正 大阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社 内

⑫考 案 者 松 本 正 士 大阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号 三田工業株式会社

内

⑪出 願 人 三田工業株式会社

四代 理 人 弁理士 小野 由己男

大阪府大阪市東区玉造1丁目2番28号

効実用新案登録請求の範囲

1) その外周面に現像剤が付着して磁気ブラシが 形成される現像ローラと、

この現像ローラの磁気プラシの穂高を規制する規制部材と、

現像剤を攪拌するための攪拌ローラとを有し、

現像剤のトナーを画像形成部に供給するため の現像装置において、

上記規制部材の近傍に、上記規制部材によつ て掻き取られた現像剤を上記攪拌ローラ上に戻 すための流通路が所定の流路体積を有して形成 され、

この流通路を形成する壁面外方に上記現像剤 のトナー濃度を検出するトナー濃度センサが設 けられ、

上記流通路の少なくとも上記センサと対向する部分にトナーのブロッキングを防止するためのブロッキング防止部材が揺動自在に設けられ

ていることを特徴とする現像装置。

(2) 上記流通路は、上記規制部材に連続する壁面と、上記規制部材によって掻き取られた現像剤を上記攪拌ローラ上に案内する仕切り板の一部に上記壁面に対向して形成された対向壁とから構成され、

上記ブロッキング防止部材は上記対向壁上に 配設されていることを特徴とする実用新案登録 請求の範囲第1項記載の現像装置。

(3) 上記ブロッキング防止部材は、上記現像ローラの軸方向に沿つて長く形成された支持板と、この支持板上に設けられた複数のブロッキング防止片とからなり、

上記流通路は、上記規制部材に連続する壁面 と、上記ブロッキング防止部材を構成する支持 板とから構成されていることを特徴とする実用 新案登録請求の範囲第1項記載の現像装置。

(4) 上記プロツキング防止部材は、上記現像ローラの軸方向に沿つて長く形成された支持板と、

この支持板上に設けられた複数のブロッキング 防止片とからなり、

上記ブロッキング防止片は上記現像ローラの 軸と直交する方向に対して所定角度傾斜して配 設されており、


該傾斜したプロッキング防止片により、ブロッキングの防止とともに、現像剤の攪拌を行うようにしたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項ないし第3項のいずれかに記載の現像装置。


図面の簡単な説明

第1図は本考案の一実施例による現像装置の断


面構成図、第2図はその要部を示す斜視図、第3図a及びbはともにプロッキング部材の作用を示す断面図、第4図a, b, cはそれぞれ本考案の他の実施例を説明するためのセンサ出力液形図である。


2 ……現像剤容器、4 ……現像ローラ、7 ……ドクターブレード(規制部材)、8 ……壁面、9 ……トナー濃度センサ、10 ……仕切り板、11 ……対向壁、12 ……流通路、13 ……ブロッキング防止部材、13a ……支持板、13b ……ブロッキング防止片、13c ……棒状部材、15 … …ばね、24 ……中間歯車、25 ……円筒部材。





第3図





第4図

